## Юности б-р 20

			Прочие	Фактические	
Услуга	Предъявлено	Оплачено	доходы*	затраты	Итого
Водоотведение	31 900,16	30 809,46		31 900,16	1 090,70
Гор. вода (комп. на Т/Э)	56 562,97	52 536,83		56 562,97	4 026,14
Отопление	303 054,38	213 862,00		303 054,38	89 192,38
Содержание жилья	262 025,96	235 741,39	7 718,19	236 270,10	-7 189,48
ХВС (гвс)	26 219,20	24 247,39		26 219,20	1 971,81
Хол. вода	53 224,17	44 558,34		53 224,17	8 665,83
Электроэнергия	137 643,38	127 061,75		137 643,38	10 581,63
ИТОГО	870 630,22	728 817,16	7 718,19	844 874,36	108 339,01

<sup>\* -</sup> доходы от передачи общего имущества в пользование

Юности б-р, № 20		236270,1
	01.01.2014	16692,98
Материалы уборки территории и мусоропроводов		204,47
Абонентское обслуживание		887,07
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2389,4
Вывоз и утилизация ТБО		1787,18
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.		313,03
Материалы Ремонтно-строит участок		26,34
Материалы Сантехника		22,32
Участок ремонтно-строительных работ		1707,58
Участок санитарно-технических работ		5298,1

1317 1 подвал отогреть замок на подвальной двери ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели замок на подвальной двери

1423 кв 4 течь стояка ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили 2 свища на стояке ГВС 255 кв.1. Запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: выпала заглушка с трубы КНЗ, поставили обратно

482 кв 22, 1 запах канализации в 1 и 2 подъездах ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию 666 кв 1 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

816 кв 14 топит с квартиру с ливневой канализации(ключи во втором подъезде на 5 этаже в квартирах) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек ливневой канализации не обнаружено, требуется гермитизация вентиляционной шахты

851 кв 2 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели чистку, дезинфекцию подвального помещения раствором гипохлорита

## Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ

3329,42 728,07

1768 кв 25 отсутствует освещение на 4 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания

626 Кв.1. Отключить свет в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: отключил освещение в подвале

712 кв 25 отсутствует освещение на 4 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н 1шт

01.02.2014

17862,44

Абонентское обслуживание Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Материалы Электрика Участок ремонтно-строительных работ	633,57 2032,66 1787,18 462,82 7,75 311,24 168,13 1688,86
3527 кв 14 топит квартиру с вентиляционной шахты ВЫПОЛНЕНИЕ: Крыша почищена и установлено оцинк.железо 120*90. Течи нет.  Участок санитарно-технических работ  2301 1 подъезд установить заглушку на ревизию канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушку на ревизию канализации  2364 кв 1 течь стояка ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на стояк ГВС, течь	4436,77
устранили Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ  2658 кв 22 отсутствует освещение на 1 и 3 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил ЛН-2шт 3657 Проверка общедомовых приборов учёта с представителями Горэлектросети.	5602,21 728,07
ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверка проведена.  01.03.2014  Абонентское обслуживание Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок ремонтно-строительных работ  4473 кв 14 топит квартиру с крыши ( см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: Крыша почищена и установлено оцинк.железо 120*90. Течи нет. Участок санитарно-технических работ  4469 кв 14 топит квартиру с ливневой канализации передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с крыши  6112 кв.15 ГВС не соответствует норме длительное время ВЫПОЛНЕНИЕ: включили	18228,54 585,83 2038,35 1787,18 1033,59 9,87 415,66 5579,52 1876,96
циркуляционный насос  6612 кв.17 ГВС не соответствует норме длительное время, повтор от 28.03.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена циркуляционного насоса на ГВС в д.17 по ул.Б.Юности  Участок электротехнических работ  5050 кв 25 отсутствует освещение на 2,4 этаже л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания  5898 кв 22 отсутствует освещение в тамбуре и у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 л/н ,1 светильник  01.04.2014	728,07
Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Благоустройство придомовой территории 8633 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена дополнительная сухая уборка подъезда Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	17345,27 142,75 1872,53 1787,18 841,34

Материалы Сантехника Участок ремонтно-строительных работ	185,06 1739,16	
Участок ремонтно-строительных работ		
9764 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале	4539,46	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5509,72	
Участок электротехнических работ	728,07	
01.05.2014	19157,78	
Материалы уборки территории и мусоропроводов	13,43	
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2150,65	
Вывоз и утилизация ТБО	1787,18	
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	950,33	
Материалы Ремонтно-строит участок	173,08	
Материалы Сантехника	622,14	
Участок ремонтно-строительных работ	2743,2	
Участок санитарно-технических работ	4636,71	
10333 кв 1 топит кнз в подвале, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию		
10478 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа к эл. узлу, течь КНЗ, см. заявку №10513 10513 затопление подвала КНЗ в 1,2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале,		
закрыли эл. узел		
10632 кв 1 топит подвал кнз( отсутствует труба) ВЫПОЛНЕНИЕ: Остаточное явление, после затопления КНЗ		
10666 топит подвал кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ до колодца, требуется чистка подвала		
9899 топит подвал 2 подъезда канализацией ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5347,24	
	5347,24 733,82	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	*	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам)	*	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н	733,82	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н 01.06.2014	733,82 17484,52	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н 01.06.2014 Материалы уборки территории и мусоропроводов	733,82 17484,52 159,35	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н 01.06.2014 Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание	733,82 17484,52 159,35 1765,93	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ  9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014 Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО	733,82 17484,52 159,35 1765,93 1787,18	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014 Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок	733,82 17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014 Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника	733,82 17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66 267,2 278,39 206,11	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014 Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Участок ремонтно-строительных работ	733,82 17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66 267,2 278,39 206,11 1982,33	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014 Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника	733,82 17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66 267,2 278,39 206,11	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014  Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Участок ремонтно-строительных работ Участок санитарно-технических работ  11915 проверить на утечки подвальные помещения ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборки на ГВС,	733,82 17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66 267,2 278,39 206,11 1982,33	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н 01.06.2014 Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Участок ремонтно-строительных работ Участок санитарно-технических работ	733,82 17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66 267,2 278,39 206,11 1982,33	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ  9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014  Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Участок ремонтно-строительных работ Участок санитарно-технических работ  11915 проверить на утечки подвальные помещения ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборки на ГВС, мат-л: труба Ду 25-2, кран шар. Ду25-1шт., кран ф15-1шт., резьба ф25-2шт., резьба 15-1шт. 13085 кв.4 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали 13089 течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут	733,82 17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66 267,2 278,39 206,11 1982,33	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ  9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014  Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Участок ремонтно-строительных работ Участок санитарно-технических работ  11915 проверить на утечки подвальные помещения ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборки на ГВС, мат-л: труба Ду 25-2, кран шар. Ду25-1шт., кран ф15-1шт., резьба ф25-2шт., резьба 15-1шт. 13085 кв.4 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали 13089 течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на трубе ГВС, течь устранили	733,82 17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66 267,2 278,39 206,11 1982,33	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ  9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014  Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Участок ремонтно-строительных работ Участок санитарно-технических работ  11915 проверить на утечки подвальные помещения ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборки на ГВС, мат-л: труба Ду 25-2, кран шар. Ду25-1шт., кран ф15-1шт., резьба ф25-2шт., резьба 15-1шт. 13085 кв.4 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали 13089 течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут	733,82 17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66 267,2 278,39 206,11 1982,33 4216,64	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ  9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014  Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Участок ремонтно-строительных работ Участок санитарно-технических работ  11915 проверить на утечки подвальные помещения ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборки на ГВС, мат-л: труба Ду 25-2, кран шар. Ду25-1шт., кран ф15-1шт., резьба ф25-2шт., резьба 15-1шт. 13085 кв.4 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали 13089 течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на трубе ГВС, течь устранили Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	733,82 17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66 267,2 278,39 206,11 1982,33 4216,64	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ  9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014  Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Участок ремонтно-строительных работ  11915 проверить на утечки подвальные помещения ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборки на ГВС, мат-л: труба Ду 25-2, кран шар. Ду25-1шт., кран ф15-1шт., резьба ф25-2шт., резьба 15-1шт. 13085 кв.4 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали 13089 течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на трубе ГВС, течь устранили Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ	733,82  17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66 267,2 278,39 206,11 1982,33 4216,64	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ  9896 отсутствует освещение во 2 подъезде на 1,2, 4 этаже л/клетка ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н  01.06.2014  Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Благоустройство территории Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Участок ремонтно-строительных работ  11915 проверить на утечки подвальные помещения ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборки на ГВС, мат-л: труба Ду 25-2, кран шар. Ду25-1шт., кран ф15-1шт., резьба ф25-2шт., резьба 15-1шт. 13085 кв.4 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали 13089 течь трубы ГВС, нужна сварка, стояк не отключали ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на трубе ГВС, течь устранили Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ	733,82  17484,52 159,35 1765,93 1787,18 686,66 267,2 278,39 206,11 1982,33 4216,64  5395,66 739,07 18674,09	

Вывоз и утилизация ТБО Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Ремонтно-строит участок Материалы Сантехника Участок ремонтно-строительных работ Участок санитарно-технических работ 15080 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ до колодца, излом трубы КНЗ до колодца Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ	1787,18 1081,87 81,29 600,53 2345,05 3568,67
15569 восстановить освещение в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: В план ППР на 30.07.2014	
15807 отсутствует освещение с 1 по 4 этаж л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил 4 л/н	
01.08.2014	19533,35
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2141,63
Вывоз и утилизация ТБО	1787,18
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	937,11
Материалы Благоустройство территории	157,45
Материалы Ремонтно-строит участок	10,58
Материалы Сантехника	1288,92
Участок ремонтно-строительных работ	2170,18
Участок санитарно-технических работ	4000,58
17016 течь стояка XBC в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили течь стояка XBC в кв.,	
установили хомут ф32 на стояк ХВС	
17019 топит квартиру сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.15 в ванной лопнул смеситель. откл. воду на квартиру	
17597 топит подвал канализацией, сильный запах в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили	
КНЗ в подвале, излом трубы до колодца	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	6295,35
Участок электротехнических работ	744,37
16379 отключить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили	,
17645 восстановить освещение на л/клетке 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н	
01.09.2014	20368,01
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1634,48
Благоустройство придомовой территории	830,49
Покос травы	830,49
Вывоз и утилизация ТБО	1787,18
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	723,97
Материалы Благоустройство территории	10,39
Материалы Ремонтно-строит участок	32,66
Материалы Сантехника	1849,05
Материалы Электрика	366,97
Участок ремонтно-строительных работ	2055,48
Участок санитарно-технических работ	5057,43
о насток санитарно-телни теских расот	3037 <b>,73</b>

18788 замена участка трубы КНЗ от дома до колодца п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы от подвала до колодца. Мат-л: труба ПВХ- 2 шт. 3м, ф150, переход ПВХ ф150х110 - 1шт. 19043 кв.17 ГВС не соответствует норме, повтор от 09.09.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера в д.17 по ул.Б.Юности

19044 кв.17 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: распался стояк КНЗ (кухонный), собрали. Запах от предыдущего затопления КНЗ

## 19734 кв.20 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояка ГВС, ГВС в норме 21054 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление

21421 течь КНЗ в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена 3 кнз стояков в подвале Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5275,54
Участок электротехнических работ	744,37
19926 кв 22 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: свет появился	
20749 Восстановить освещение в подвале д/дворников ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили	22200 01
01.10.2014	23309,91
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2109,22
Вывоз и утилизация ТБО	1787,18
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	1694,87
Материалы Благоустройство территории	6,11
Материалы Ремонтно-строит участок	7,52
Материалы Сантехника	3752,52
Участок ремонтно-строительных работ	2308,49
Участок санитарно-технических работ	4628,24
23991 из Г/В идет Х/В ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояка ГВС, ГВС в норме	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	6271,39
Участок электротехнических работ	744,37
21645 нет освещения в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н -18шт	744,57
21763 отсутствует освещение на 5 этаже л/клетка.Нет доступа 05.102014. ВЫПОЛНЕНИЕ:	
Заменили лампу.	
01.11.2014	24550,87
	14,86
Материалы уборки территории и мусоропроводов	1973,85
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1973,05
Благоустройство придомовой территории	
28362 кв.17 длит. время нет уборки ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка 10.00-12.00 27.11.14	
Вывоз и утилизация ТБО	1787,18
·	
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. Материалы Ремонтно-строит участок	521,26
материалы гемонтно-строит участок Материалы Сантехника	17,69 5608,99
Участок ремонтно-строительных работ	-
участок ремонтно-строительных работ Участок санитарно-технических работ	2221,46
участок санитарно-технических расот Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5330,47
участок уборки мон, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ	6327,1 748,01
•	•
01.12.2014	23062,34
Материалы уборки территории и мусоропроводов	398,03
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1950,84
Вывоз и утилизация ТБО	1787,18
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	1209,05
Материалы Благоустройство территории	352,11
Материалы Ремонтно-строит участок	128,37
Материалы Сантехника	1780,74
Материалы Электрика	118,58
Техническое обслуживание газового оборудования	1356,35
Участок ремонтно-строительных работ	2336,04
30338 кв.29 топит с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали наледь с трубы вытяжки КНЗ, заменили	
минвату	

31327 кв.14 топит сверху с чердака ВЫПОЛНЕНИЕ: течь с ливневой КНЗ

Участок санитарно-технических работ

29835 кв.17 темпер. ГВС не соответ. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. стояк ГВС, обработка стояка ГВС, темп. ГВС в норме

31404 кв.14 топит сверху с чердака (течь ливневой КНЗ) ВЫПОЛНЕНИЕ: необходим материал для замены участка ливневой КНЗ

32249 кв 3 ГВС без давления ,холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы ф57 на ГВС в д. Б.Ю. 17

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 6059,01

748,01

30461 кв 17 отсутствует освещение 1,2,4 этаж л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: 3 лн

30712 кв.17 восстановить освещение на л/клетках в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: 3 лн