Вайнера 27

			Прочие	Фактические	
Услуга	Предъявлено	Оплачено	доходы*	затраты	Итого
Водоотведение	144 277,95	123 618,60		144 277,95	20 659,35
Гор. вода (комп. на Т/Э)	305 224,73	247 720,58		305 224,73	57 504,15
Гор. вода (комп. на Х/В)	57 031,70	46 361,24		57 031,70	10 670,46
Отопление	1 342 044,54	900 359,88		1 342 044,54	441 684,66
Содержание жилья	1 511 946,25	1 324 401,89	8 818,81	1 555 594,88	222 374,18
Хол. вода	198 749,53	159 039,79		198 749,53	39 709,74
Электроэнергия	584 943,71	505 128,68		584 943,71	79 815,03
ИТОГО	4 144 218,41	3 306 630,66	8 818,81	4 187 867,04	872 417,57

^{* -} Доходы от передачи общего имущества в пользование

Вайнера ул, № 27		1555594,88
	01.01.2014	109710,83
Материалы уборки территории и мусоропроводов		926,09
Абонентское обслуживание		4111,58
Аварийно-диспетчерское обслуживание		11032,74
Благоустройство придомовой территории		
1913 кв 118 Почисить козырек от сосулек, из подвала парит, не закрывается подъездна:	я дверь	
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Вывоз и утилизация ТБО		8094,69
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.		1417,61
Материалы Ремонтно-строит участок		119,32
Материалы Сантехника		101,11
Обслуживание лифтового хозяйства		13733
Техническое освидетельтвование лифтов		1605
Участок ремонтно-строительных работ		7914,67

1866 4 подъезд. Закрыть дверь в подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

2034 кв.62-приварить мусоросборную камеру ВЫПОЛНЕНИЕ: мусорокамера отремонтирована, крышка приварена

Участок санитарно-технических работ

23184,42

1010 кв 38 парит из подвала (см. комментарии) На участок ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ, течь устранили

1190 кв 22,10 горячая вода не соответствует норме (п/сушитель холодный) ВЫПОЛНЕНИЕ: температура ГВС на вводе в дом 54 град., не соответствует норме, передано в СТК 1260 кв.57-нет ГВС в ванной, идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.65 нужно менять кусок трубы ϕ 15, закрыт стояк циркуляции

1268 кв 69,28 по ванному стояку горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на вводе в дом температура ГВС 54 град., передано в СТК

1304 кв28-,69 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК

1405 Кв.112. Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь с трассы

1954 кв.115,81-нет отопления в комнатне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления 2042 кв.115,123- чуть теплые батареи в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

 $2062~{\rm kb}.143$ -нет никакой воды, в кранах пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ХВС и ГВС в норме

2063 кв.98,105-чуть теплые батареи, в квартире холодно. Кв.28,106 ГВС не соответствует норме. Повтор 01.02.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления 2105 кв 51, отсутствует отопление в 1-ой комнате остальные еле греют ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

310 кв 112 течь канализации в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 533 кв.113-течь воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили общий стояк КНЗ, плавающий стакан, переход с чугуна на пластмассу

811 кв.113-течь КНЗ трубы ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили общий стояк КНЗ, плавающий стакан

887 кв 4 сильный шум воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на ГВС в подвале 902 кв.106-не работает п/ сушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк

957 кв.65. Течь воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь общего стояка ГВС в штробе. Отключили стояк ГВС

997 кв 38 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: сброшен стояк ГВС, течь спускника, вентиль не держит. Колупаев В. Коряков Н. Калинин. Н

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ 3297,49

35778,11

1209 восстановить освещение в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение в подвале 443 кв 97 подключить квартиру к э/снабжению (оплачено) ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключил квартиру к э/питанию

	01.02.2014	111220,27
Материалы уборки территории и мусоропроводов		14,42
Абонентское обслуживание		3191,25
Аварийно-диспетчерское обслуживание		10141,21
Вывоз и утилизация ТБО		8094,69
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.		2095,97
Материалы Ремонтно-строит участок		35,1
Материалы Сантехника		657,09
Материалы Электрика		761,5
Обслуживание лифтового хозяйства		11911,43
Участок ремонтно-строительных работ		8506,68
Участок санитарно-технических работ		20121,65

2173 кв 106 отсутствует горячая вода в кране (см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС есть

2290 кв.28-нет напора ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования напор ГВС в норме

2344 кв 36 течь батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили, отопление запустили 2410 кв 23 течь в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь гибкой подводки, отключили вентиль на бачок, передать на участок

2678 кв 51 отвсутствует отопление в 2-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления 2680 кв 106 отсутствует ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкое давление на ГВС

2795 кв 79 течь полотенцесущителя ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили полотенцесущитель 3002 кв 4 парит из подвала передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь из под хомута на трубе ГВС нужна сварка

3013 кв 4 Течь из под хомута на трубе ГВС,нужна сварка на участок ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу ГВС в подвале ф89

- 3043 Кв.96. Отключить 2 стояка отопления 17.02.14 к 09:00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления
- 3115 кв.115- чуть теплые батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: температура в кв-ре от 17,1 до 18,3 град., система отопления в рабочем состоянии, п/сушитель в не рабочем состоянии, утепление окон отсутствует
- 3180 кв 51 отсутствует отопление в 2х комнатах передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Жильцов нет дома у соседей стояки в работе
- 3204 кв 31 течь батареи в комнате (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк отопления, надо менять батарею или сгон
- 3304 кв 36- капает батарея в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли стояк отопления. Требуется замена подводки к батарее Ф20. Нужна сварка.
- 3339 кв.36. Отключили стояк отопления. Требуется замена подводки к батарее ф20. Нужна сварка. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кусок трубы ф20 на отоплении
- 3340 кв.76,125,80. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления 3367 кв.28,11-нет отопления в м. комнатекв 96 (249432) ,100 отсутствует отопление во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
- 3471 кв 3 отсутствует отопление (из-за 31 квартиры отключен стояк по кухне и комнате) передала в АС см. комментарии ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояки отопления, обработали
- 3493 кв.28- нет отопления в м.комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
- 3526 кв.104-нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
- 3554 кв.96-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф15 на отоплении в подвале
- $3607 \ кв 79 \ течь воды на кухне (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли воду на квартиру <math>3705 \ кв 65. \ тел. \ 244601 \ x/б в 1 комнате кв 69 ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк отопления, обработали$
- 3881 течь ГВС в мусоропроводе в 1 под-де ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли ХВС и ГВС по стояку мусоросборника, нужна замена вентилей
- 3896 течь КНЗ во 2,3 подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале
- 3987 кв. 106-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
- 4033 кв.51,105 -нет отопления на кухне, в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
- 4062 кв 69 Батареи еле греют ВЫПОЛНЕНИЕ: Отопление есть
- 4063 кв 69 отсутствует ГВС, кран пустой, не хватает Р на 9 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.69 нет дома, по стояку вода есть
- 4080 течь КНЗ во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале
- 4160 кв.115,106 нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в работе, слабый теплофикат
- 4167 кв.68- не работает п/ сушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен капитальный ремонт на стояке п/сушителя
- 4247 кв.81-теплофикат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: подача-72,6 С на эл. узле, обратка 32,1 С, ГВС на вводе в дом 47,4 С. Параметры не соответствуют нормативу
- 4387 кв 105 чуть тёплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии, слабый теплофикат

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 2598 кв.28-нет освещения напротив лифта на л/кл. 1 эт., восстановить освещение в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил полностью освещение у лифта

2841 кв.28-восстановить освещение в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: всё оборвано на проводах отсутствует напряжение повреждение стене, требуются монтажные работы

3386 кв.100- сгорел пакетный выключатель (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировал пакетный выключатель, соединил напрямую

3973 кв.28-нет освещения в тамбуре, на 1 эт. на л/кл. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена ламп

	01.03.2014	111300,91
Абонентское обслуживание		2824,54
Аварийно-диспетчерское обслуживание		9771,85
Благоустройство придомовой территории		

5931 кв 4 почистить дорогу вдоль дома ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 24.03.14 г.

Вывоз и утилизация ТБО	8094,69
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	4680,86
Материалы Ремонтно-строит участок	44,72
Материалы Сантехника	1394,05
Обслуживание лифтового хозяйства	12128
Участок ремонтно-строительных работ	9049,68
Участок санитарно-технических работ	20585,93

4415 кв. 106 холодный п/сушитель и х/вода из г/крана в ванной., повтор от 02.03.14, повтор от 03.03.14 г. (см. комментарии). ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки в ванной, ГВС и отопление в норме

 $4506\ {\rm k}$ в 80 не работает полотенцесушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужен капитальный ремонт п/с по всему стояку

4875 кв 29 из крана ГВС бежит ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме 4898 кв. 3 шум в подвале. Передано в АС. Вырвало заглушку, поставили кран. Стояк запустили. ВЫПОЛНЕНИЕ:

5708 кв.113-течь КНЗ трубы в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не обнаружена

5935 кв.113-течь КНЗ по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: установили манжет ф 70*50 КНЗ в кв-ре 6471 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

o 17 1 to 15 to 15 to 5 to 5 to 5 to 5 to 5	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	39429,1
Участок электротехнических работ	3297,49

4987 кв.131,132 нет света в квартирах. Передано электрикам. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отработал автомат, включил автомат

5193 кв.57-нет освещения на л/кл 6 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 л/н

5351 кв.128-нет освещения на $\pi/\kappa\pi$. 1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена π/κ -3шт. и установил плафон1шт.

6730 кв.92-восстановить освещение под козырьком, в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: оборваны провода, требуется монтажные работы

6759 отсутствует освещение у подъезда, в тамбуре, требуются монтажные работы на участок, (будет работать Нургалиев) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнил

	01.04.2014	116689,05
Материалы уборки территории и мусоропроводов		646,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание		9116,91
Благоустройство придомовой территории		

01 04 3014

8318 кв.80-забит мусоропровод ВЫПОЛНЕНИЕ: ствол мусоропровода прочищен 17.04.14г.

8679 забит мусоропровод в 2, 3 под-де ВЫПОЛНЕНИЕ: прочищено 24.04.14г.

Вывоз и утилизация ТБО	8094,69
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	3810,19
Материалы Ремонтно-строит участок	360,02
Материалы Сантехника	1959,23
Обслуживание лифтового хозяйства	13733
Техническое освидетельтвование лифтов	1605
Участок ремонтно-строительных работ	8534,83
8152 кв.28-отремонтировать крышу над козырьком под-да ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт козырьков	

8152 кв.28-отремонтировать крышу над козырьком под-да ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт козырьков включен в план работ на 2014г.

Участок санитарно-технических работ

19925,95

7797 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: собрали стояк КНЗ в подвале ф100 8319 кв.80-сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 8560 кв.22-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, ГВС не соответствует норме

8597 или кв 130 топит сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление 8607 кв 129,130 снова топит сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили горячую воду на дом, и 2 стояка холодной воды, по 130 и 129 кв

8610 кв 130,129 топит сверху, отключили горячую воду на дом, 2 стояка холодной воды по 130 и 129 квартиры, нет дома в верхней квартире. 22.04.2014. Горячую воду на дом запустили 17:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь ГВС устранена

8759 Топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояки ХВС, ГВС по стояку кв.130. Топит с кв.134-нет дома

8761 Перекрыли стояки ГВС и 2 стояка ХВС по кв.130. Топит кв.134-нет дома ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили, стояки запустили

8999 кв.81,28, 106, 104,18.10. Температура горячей воды не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, данные переданы в СТК Парамоновой

9000 Топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили горячую воду по стояку кухни. 9002 Отключили стояк ГВС по кухне. Топит сверху-нет доступа. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь ГВС устранена

9061 кв.81,106- не работает п/сушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: нет теплофиката, работы СТК 9160 кв 28 температура горячей воды не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на вводе на дом 44 град., передали в СТК

9216 кв.81-нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

9277 топит сверху передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв. 134 нет дома стояк XBC, до звонка 9791 включить стояки XBC и Γ BC ВЫПОЛНЕНИЕ: включили стояки XBC и Γ BC, утечек не обнаружено

9794 кв.142-нет ГВС на кухне, нет напора ХВС, нет воды на кухне в кв.118 ВЫПОЛНЕНИЕ: вода есть, стояки открыты

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 47210,19 3297,49

7905 кв 92 оборваны провода . Восстановить освещение на входе и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили освещение 3 л/н 2 жима

9112 кв.28-нет освещения на л/кл. 1 эт. напротив лифта ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н 25.04.14

Материалы уборки территории и мусоропроводов 60,81
Аварийно-диспетчерское обслуживание 11084,85
Благоустройство придомовой территории
10646 привезти земли ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено
Вывоз и утилизация ТБО
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. 4304,33
Материалы Ремонтно-строит участок 783,94

Обслуживание лифтового хозяйства Участок санитарно-технических работ

Материалы Сантехника

 $10846~{\rm k}$ в $106~{\rm \Gamma}$ ВС холодное в ванной , на кухне Т ГВС нормальная. На участок ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров, передано в СТК

10996 Температура горячей воды не соответствует норме. кв142 от 20.05.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.50- ГВС в квартире: куня-40 град., ванная-43 град., кв.106- кухня-43 град., ванная-22 град., что не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

10997 По 1 стояку -ванная, туалет горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: см №10996

11090 Горячая вода не соответствует норме по 1 стояку. ВЫПОЛНЕНИЕ: см № 10997 11164 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: акты температурного режима горячей воды передано в ПТО

11238 кв. 8-течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь воды в подвале не обнаружена

11380 кв 106 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 46 град., что не соответствует нормативу. Составлен акт, представители ООО "СТК" и администрации на комиссию не явились, документы переданы в ПТО.

11402 кв.35-местный засор ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили

11407 кв.80-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м. 11444 кв 3 топит КНЗ кв-ру передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили

11529 кв. 98-нет ГВС в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 48 град.

11577 Нет давления на горячей воде. ВЫПОЛНЕНИЕ: давление в норме, ГВС на вводе 48 град.

11590 Течь горячей воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь ГВС в подвале устранили

11652 кв 69,106 ,28-ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом составляет 48 град., что не соответствует норме ГВС в ванной 25 град., на кухне-25 град., что не соответствует нормесоставлен акт, передано в ПТО

11686 сильный шум воды в подвале , закрыли ГВС на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 м. трубы ϕ 89 на ГВС

11702 кв.29,106,28.21 - ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом составляет 48 град., что не соответствует норме ГВС в ванной 30 град., на кухне-31 град., что не соответствует нормесоставлен акт, передано в ПТО

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ 40795,24

2817,86

12128

9922 кв 69 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв фазного провода

	•	•	•	01.06.2014	97966,92
Материалы уборки территории и мусоропроводов					721,73
Аварийно-диспетчерское обслуживание					9365,04
Благоустройство придомовой территории					

12430 почистить 1-4 подвалы ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели уборку подвалов 1,2,3 и 4.

12838 кв.60-забит мусоропровод на 5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: мусоропровод прочистили 17.06.14г.

July 1 and July 1 and 1	
Вывоз и утилизация ТБО	8094,69
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	3110,08
Материалы Ремонтно-строит участок	1260,89
Материалы Сантехника	933,52
Обслуживание лифтового хозяйства	12128
Участок ремонтно-строительных работ	10702,33
Участок санитарно-технических работ	19213,45

11843 кв.106, 28 - ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом составляет 48 град., что не соответствует норме ГВС в ванной 30 град., на кухне-31 град., что не соответствует нормесоставлен акт, передано в ПТО

11861 течь КНЗ в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

11882 течь п/сушителя в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на п/сушитель, нужна замена 12054 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

12081 кв.106- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: температура ГВС на вводе в дом 47 град.

12157~4~ подв.- набить сальниковую набивку на запорной арматуре ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: набили сальниковую набивку на задвижке ГВС

12872 кв.62-нет напора ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования напор ГВС в норме

12882 кв.80-сильный запах КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

12917 кв 106; 69 нет давления на ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: в выходной день нет давления на ГВС с 9-00 до 13-00, в будни вечером с 19-30 до 24-00 нет ГВС

12945 кв.10-течь трубы ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь не обнаружена 12984 кв 109 отсутствует ГВС (в кране пусто) ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования давление ГВС в норме

13156 кв 80 сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 10м.

13195 кв 28 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкая температура теплофиката

13243~ кв.106-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: замеры ГВС на вводе в дом 47 град., Р-5,4 ат., что не соответствует норме. Передано в ПТО

 $13474~{\rm k}$ в 69 течь ГВС в подвале AC- Течь XВС в мусоросборнике , в подвале течь не обнаружена ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на XВС

 $13702~{\rm k}$ в $106~{\rm Температура}~{\rm \Gamma}$ Вс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключено ${\rm \Gamma}$ ВС, работы СТК

13708 кв.28-засор на кухне, повтор 20:15 отключили стояк х/воды по кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ, воду по стояку открыли 13748 кв. 104-топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп 13800 кв 28 отключили стояк х/воды по кухне, засор кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ, воду по стояку открыли Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 29089,73 Участок электротехнических работ 3347,46 12562 СРОЧНО! установить розетку во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Розетку установили. 13260 1 подвал-восстановить освещение слева, в подвал не попали ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы выполнены при ППР. 01.07.2014 112541.4 15,39 Материалы уборки территории и мусоропроводов Аварийно-диспетчерское обслуживание 12137,88 Благоустройство придомовой территории 6076,62 14300 кв.127-потравить крыс в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели дератизацию подвала. Покос травы 6076.62 8094,69 Вывоз и утилизация ТБО 4900.1 Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач. 368,2 Материалы Ремонтно-строит участок 1718,38 Материалы Сантехника Обслуживание лифтового хозяйства 11834,58 Участок ремонтно-строительных работ 13312.68 19607,02 Участок санитарно-технических работ 13938 кв 142 нет давления на ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: гидравлические испытания СТК, отключение ГВС с 30.06.14 по 13.07.14 13996 течь КНЗ во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 14483 кв.117- течь ХВС по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили общий стояк ХВС по кв.117 14533 4 подъезд. Течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь с трассы, теплой воды. Передано в СТК- их камеры чистые. СТК передали в ВК. ВК -до понедельника 14.07.14 14662 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 14733 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 14741 кв. 91 -Нет горячей воды (пусто) ВЫПОЛНЕНИЕ: идет кап. ремонт на ГВС 14796 кв.104-топят соседи ВЫПОЛНЕНИЕ: В кв-104 сухо. В кв-108 течь по швам. Передать в стройгруппу. 15055 течь КНЗ во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 15288 кв.89-нет ГВС в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: капитальный ремонт по ГВС 15482 кв.106- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 31104.37 3371,49 Участок электротехнических работ 14299 восстановить освещение с 1-4 подвалы ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение есть 14547 кв 36 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - устранили обрыв провода, схему эл. снабжения восстановили 14616 кв. 106- установить отдельный выключатель на л/кл 1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Не предусмотрено проектом.

01.08.2014 151766,44

Аварийно-диспетчерское обслуживание	11594,03
Благоустройство придомовой территории	42828,62
16000 Office orders are appeared No. 1, 2, 2, or a provide DLIHO HILE HILL HOURS AND STORY OF THE OFFICE OF THE OF	
16889 Обработать подвалы №1,2,3 и 4 от крыс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подвалы обработаны.	10000 60
Тротуар	42828,62
Вывоз и утилизация ТБО	8094,69
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	4244,44
Материалы Благоустройство территории	713,12
Материалы Ремонтно-строит участок	47,9
Материалы Сантехника	5837,92
Обслуживание лифтового хозяйства	13733
Техническое освидетельтвование лифтов	1605
Участок ремонтно-строительных работ	11941,57
17642 Восстановить проушину на подвальной двери и повесить замок(сварка) ВЫПОЛНЕНИЕ:	
выполнено	
Участок санитарно-технических работ	22698,04

16177 кв.80-не работает п/сушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: кап. ремонт на ГВС, работает участок

16310 кв.80-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 16356 кв69 Нет ГВС в кране. ВЫПОЛНЕНИЕ: Капитальный ремонт по замене труб в подвале дома.

16717 Запах КНЗ из подвала №4. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

16726 Закрыть вводн. задвижки на теплофикате для проведения работ СТК по адресам: Вайнера 27,31,33,33а,336 ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли задвижку на теплофикате.

16770 кв-42 Течь по стояку ГВС в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыты вводные задвижки на теплофикате для работ СТК(с 11.08 14г. -до 24.08.14г.). До звонка.Смотри заявку №16726. 17300 кв-23 Течь в туалете Жильцы дома с 13.00-16.00 18.08 ВЫПОЛНЕНИЕ: Конденсат на трубах

17841 кв-28 Течь по стояку КНЗ в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили стояк КНЗ в каритре. Использовали материал: труба ПП100-3м., патрубок компенсирующий на 100-1шт. 17910 В кране ГВС пусто. Открыть вводные задвижки. 26.08 ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли вводные задвижки.

18196 кв 106 нет г/воды в кране пусто после 21:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: 28.08-нет дома. 29.08-нет дома. в остальных квартирах ГВС в норме.

18201 кв 124 топит сверху в туалете,
передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки XBC и ГВС в кв 128 нужен доступ к стоякам

18203 кв 124 отключили стояки ХВС и ГВС топит сверху, (течь в кв 128 просят подключить стояки, будут устранять сами) ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли стояки ГВС и ХВС. Разовый затоп.

18299 кв 142 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 39,3 град., что не соответствует норме, Р- 3,4. Составлен акт, передано в ПТО

18462 кв 106 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: температура на вводе в дом 38 град.

 Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов
 26661,62

 Участок электротехнических работ
 3371,49

16613 кв28 Нет освещения на л/к 1 этажа и напротив лифта. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

18157 кв-30 Не работает пакетный выключатель на квартиру (находится на л/к.) (передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель, подключил напрямую

	01.09.2014	111335,4
Аварийно-диспетчерское обслуживание		8796,48
Благоустройство придомовой территории		3759,18
Покос травы		3759,18
Вывоз и утилизация ТБО		8094,69
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.		3279,1
Материалы Благоустройство территории		47,05
Материалы Ремонтно-строит участок		147,95
Материалы Сантехника		8374,89
Материалы Электрика		1662,13
Обслуживание лифтового хозяйства		12128
Участок ремонтно-строительных работ		11344,44
18998 4 подвал- восстановить дужки, повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕ	НИЕ:	
восстановили дужки, повесили замок		
Участок санитарно-технических работ		26249,94

18510 кв.28, 35, 62 - нет напора ГВС, не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 39,3 град., что не соответствует норме, Р- 3,4. Составлен акт, передано в ПТО

18602 кв 106 отсутствует ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 39,3 град., что не соответствует норме, Р- 3,4. Составлен акт, передано в ПТО

18697~кв72~В кране ГВС пусто. Повтор 3.09.2014~7:00~в кране ГВС пусто. ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования давление в норме, вода есть

18916 кв.30-нет давления ГВС, не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

18946 кв 51 течь батареи, необходимо отключить стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояк отопления отключили , воду слили

18993 кв.106-нет давления ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

19071 отсутствует горячая вода в кране с 19:00 до 9:00 , повтор от 07.09.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

19094 топит канализацией стояк по кухне 2 этаж (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию

19100 кв 69 ГВС идёт холодная. Передано в СТК. Оператор будет вечером., кв 72,28 нет ГВС в кране пусто, повтор 08.09.2014 кв 72 утром нет горячей воды в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

19180 кв.33,72,105,106 - нет ГВС, в кране пусто (есть служебная записка на приобретение насоса на ЦТП№23 СТК) ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

19241 кв 69 отсутствует ГВС в кране пусто (СТК есть служебная записка на приобретение насоса на ЦТП№23) ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО 19596 кв 69,72 нет ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: на ЦТП № 23 у СТК не работает насос на г/воле.

19603 кв. 104-течь по стояку в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп

19722 кв 106 отсутствует горячая вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 35,9 град., Р-2,6 атм., что не соответствует норме. Передано в ПТО

19829 кв 69,106 нет ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Р-2,6 атм., передано в ПТО

19856 кв 142 нет г/воды, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом-35,9 град., Р-2,6 атм. что не соответствует нормативу, передано в ПТО

19898 кв 105,81 гвс не соот-ет норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом-35,9 град., Р-2,6 атм.что не соответствует нормативу, передано в ПТО

19953 кв.80- не работает п/сушитель, нет давления воды на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на ГВС

20077 кв 69,28 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

20169 горячая вода не соответствует норме (Т=40оС) ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

 $20222~{\rm kb}.106,105,81$ - нет ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

 $20474~\Gamma BC$ - в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: ΓBC не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

20537 кв 22,25 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

 $20775\ \mathrm{kB}\ 5\ \Gamma\mathrm{BC}$ не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

21272 кв 142 ГВС на кухне пусто,а в ванной комнате идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом-41 град., что не соответствует норме, Р-4,8 атм. Передано в ПТО

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов Участок электротехнических работ

24080,06 3371,49

26467,18

18894 кв 67 проверить эл. счетчик на подключение посторонних абонентов (в кв 68 квартира отключена от электроснабжения, есть вероятность, что житель подключается к кв 67)

ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили эл/схема в норме

19191 кв.128-нет освещения на л/кл. 1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил 1 л/н

19698 В 1/2 квартиры нет света. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв

01.10.2014 241770,98 10996,33

Аварийно-диспетчерское обслуживание Благоустройство придомовой территории

23718 почистить 3 подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Вывоз и утилизация ТБО	8094,69
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	7676,56
Материалы Благоустройство территории	27,66
Материалы Ремонтно-строит участок	224,9
Материалы Сантехника	133220,08
Обслуживание лифтового хозяйства	12128
Участок ремонтно-строительных работ	12225,42
24197 кв.93-заменить стекло на л/кл 6 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	

Участок санитарно-технических работ 21753 кв 51 топит кв 47 стояк в туалете передала в АС.Нужна замена уч-ка трубы

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили уч-ок КНЗ трубы в кв-ре

21918 кв.68- не работает п/ сушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: нет циркуляции

22010 кв 106 отсутствует горячая вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 40 град., что не соответствует норме, передано в ПТО

22040 кв47 Течь XBC в туалете. АС перекрыли XBC на дом.Течь стояка в перекрытии , между квартирами №47 и№ 51.Жильцы кв №47 6.20.14 будут дома с 8 :00. Жилец кв №51 возьмет день, отключили стояк холодной воды по 51 квартиры, на дом XBC подключили ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы на XBC через перекрытие, заменили сборку ф32 на XBC в подвале 22485 кв.29- нет ГВС, идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 38,7град., Р-3,2 атм., что не соотв. норме, передано в ПТО

22956 кв 69;106; нет ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 42 град., что не соотв. норме, передано в ПТО

23038 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

23078 не работает полотенцесушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: п/сушитель в рабочем состоянии, слабый теплофикат

23480 кв 1 х/б кухня. зал. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23538 кв 106 в кране ГВС пусто. ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 39 град., что не соотв. норме, передано в ПТО

23821 кв 111 слабо греет батарея в б. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе 23875 кв.18- нет отопления в ванной, кв.33-кухня, комната ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23940 кв.109- нет напора ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: низкое давление на дом, по стояку вода есть 24365 кв 5 x/б на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24430 кв 28;106; нет ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: низкое давление на дом 24622 кв.33,5- кв 28 нет отопления на кухне, ванной, кв.68- в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24704 Кв.69,107. Нет горячей воды-пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: низкое давление на дом 24840 заменить сборки на отоплении в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20 на отоплении по кв.8

24857 кв 4,20,28 х/б кухня, комната ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24934 кв 69,28,106- нет ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: слабое давление на дом, 3,2 атм.

25048 кв.10- течь ГВС по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу ф25 1,5 м. на ГВС

25161 кв 5 нет отопления на кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления 25326 кв 69 нет ГВС пусто в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: нет давления

 Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов
 27338,67

 Участок электротехнических работ
 3371,49

 Материалы уборки территории и мусоропроводов
 67,3

10881,31

Аварийно-диспетчерское обслуживание Благоустройство придомовой территории

26536 кв.30 засорился мусоропровод ВЫПОЛНЕНИЕ: мусоропровод прочистили

Вывоз и утилизация ТБО	8094,69
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	2360,97
Материалы Ремонтно-строит участок	80,13
Материалы Сантехника	9605
Обслуживание лифтового хозяйства	12128

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	32583,28
Ремонт козырьков	32583,28
Участок ремонтно-строительных работ	12531,41
Участок санитарно-технических работ	25451,13

25501 кв 30,106,80 нет ГВС,в кране пусто (СТК нужна установка насоса на ЦТП№23), кв 42,55,28 ГВС не соответствует норме (СТК ЦТП№20 оператор - T=560С в 18:42)повтор 02.11.кв 25,18,19 ВЫПОЛНЕНИЕ: нет давления

25504 кв 30 х/б в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

 $25595 \ \text{кв.} 25,15$,5 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК мастеру смены Макарову

25614 хб на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: ЦТП № 23 Передано мастеру смены Макарову

25724 кв.28,30,19 нет давления ГВС, не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК

25767 кв.18- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет давления ГВС

25849 кв 106 нет г/воды ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК

25948 кв.80-не работает п/ сушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров

25977 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 44,2 град., Р-4,0 атм., что не соответствует норме, передано в ПТО

26041 кв.5- нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления 26070 кв.20 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК

26147 кв 81,106 ГВС не соответствует норме повтор от 09.11.2014 кв 106,81 ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 44,2 град, Р-4 атм., что не соответствует норме, передано в ПТО 26220 отсутствует горячая вода в кране, 8 этаж, а выше на 9 этаже горячая вода есть ВЫПОЛНЕНИЕ: низкое давление на дом 2,4 атм.

26247 Кв.111. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: слабый теплофикат

26291 кв.106- нет ГВС в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров

26299 кв.63- засор на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили

26322 кв.37,20- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 44,2 град., что не соотв. норме, передано в ПТО

26403 кв 69 ГВС в ванной пусто, в кухне -холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров

26533 кв. $111\,$ х/б - б.комната ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления $26554\,$ кв. $137\,$ из гвс бежит хвс ВЫПОЛНЕНИЕ: на вводе в дом $43\,$ град., что не соответствует норме, передано в ПТО

26799 температура теплофиката не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: низкое давление на дом

27319 кв 28,72.106,18- горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 49,8 град, Р-4,6 атм., что не соответствует норме, передано в ПТО

27350 кв.106-нет ГВС в ванной, на кухне есть, проверить на переток, кв.44,55, 5 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: поджали вентиль на циркулярке ГВС 27428 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

27950 кв.33,5- нет отопления на кухне, в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

28012 кв.29- нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	315	584,18
Участок электротехнических работ	33	887,97

25591 искрит в щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел нулевой провод, соединил напрямую 26419 кв 44 нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили ПВ

27279 кв 28 нет освещения на л/к 1и 7 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил л/н 2шт

	01.12.2014	132313,47
Материалы уборки территории и мусоропроводов		1802,8
Аварийно-диспетчерское обслуживание		10197,05

Благоустройство придомовой территории

30199 произвести дератизацию 1 подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

31026 2 подьезд забит мусоропровод кв.42-запах в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили мусоропровод

31170 кв 42 забит мусоропровод 2 под, 2 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили мусоропровод

Вывоз и утилизация ТБО	8094,69
Комиссионное вознагреждение агента по сбору и нач.	5476,14
Материалы Благоустройство территории	1688,8
Материалы Ремонтно-строит участок	581,43
Материалы Сантехника	8779,51
Материалы Электрика	537,1
Обслуживание лифтового хозяйства	13733
Техническое освидетельтвование лифтов	1605
Техническое обслуживание газового оборудования	6143,29
Участок ремонтно-строительных работ	12425,99
Участок санитарно-технических работ	25689,17

29248 кв 8 топит сверху, передано в АС, отключили стояк отопления, в 12 квартире нет дома ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу ф20 на отоплении

29339 кв.130, 126-чистка КНЗ на кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк КНЗ

29358 кв 112 сильный запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

29541 кв.80- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 29762 кв.50.Течь трубы между 3 и 4 эт.в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сгон ф20 на отоплении в подъезде

30159 кв.91- чистка общего стояка КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили общий стояк КНЗ ф50 30м. 30579 2 под- течь на отоплении между 3-4 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сгон ф20 на батарее на $\pi/\kappa n$.

 $30775\ \text{кв}\ 22$ п/с не работает, гвс не соответ. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: п/сушитель в рабочем состоянии

30814 кв.33- нет давления ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: давление на дом 4,2 атм.

31132 кв 57 течь стояка х/воды ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк ГВС в кв-ре ф20

31829 кв.80- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 10м.

32000 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 10м.

32308 кв.80- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале **Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов**

Участок электротехнических работ

33776,53 3387,97

30813 кв.33- нет освещения на л/кл со 2-9 эт. (с 11.12.) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн - 4 шт.